


«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО
«Farg'ona xalqaro aeroporti»

_____ А.М.Улмасов
«28» 10 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ремонт, демонтаж и установку механического счётчика (Счетчик
Авиакеросина 700-45 SPA2AL серийный номер 840384) на выдачи авиа
топливо в складе ГСМ ООО "Farg'ona xalqaro aeroporti"

№	Разделы	Описание характеристик и требования к продукции
1.	Предмет закупки	Установка механического счётчика
2.	Количество ед. измерения	одна
3.	Порядок формирования цены договора. С учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей	Цена включает: НДС, иные налоги
4.	Условия оплаты: -форма (наличная/безналичная); -срок; -порядок оплаты (в т.ч. условия предварительной оплаты, рассрочки, отсрочки)	Безналичный расчёт: Для резидентов РУз: 15% - авансовый платеж, в течение 10 рабочих дней после подписания договора, остальное 85% в течение 10 дней после получения товара и подписания счет-фактуры
5.	Сроки оказания услуг	В течении 30 календарных дней
6.	Место оказания услуг	Ферганский область г. Фергана
7.	Технические характеристики	1. Демонтаж механического счётчика 2. Заглушить фланцевые соединения трубопровода в 2-х точках во время проведения ремонтных работ. 3. Полная разборка рабочего счётного механизма с мытьем от ржавчины, смазка деталей, сборка, ремонт и монтаж счётчика на рабочее место. 4. проверка производительности счётного механизма.
8.	Требование к качеству и безопасности продукции: -конкретные технические регламенты; -ГОСТ; -СанПиН	Организация должна иметь все разрешительные документы для оказания данной услуги
9.	Гарантийные обязательства	Гарантийный срок 1 год и начинаются исчисляться с даты подписания Акта оказанных услуг. В течение гарантийного срока все выявленные недостатки и дефекты Исполнитель устраняет за свой счет.
10.	Перечень передаваемой документации	Сертификат.
11.	Требования к Исполнителю	Установка механического счётчика согласно техническим требованиям

Начальник ГСМ



Хайдаров З.Т.



№ _____

ТАСДИҚЛАЙМАН
«Фарғона халқаро аэропорти»
МЧЖ директори
А.М. Улмасов
« 28 » 12 2025й.

Яроқсизлик далолатномаси.

Биз, қуйида имзо қуювчилар ЁММЧ бошлиғи З.Т. Хайдаров, ЁММХ муҳандиси К. Фозилов, ЁММХ чилангари У. Лутфуллаевлар ЁММ омбори авиа ёнилғи қабул қилиш тизимиға урнатилган 700-45 SPA2AL русумли механик ҳисоблагични (Счетчик Авиакеросина 700-45 SPA2AL серийный номер 840384) куздан кечирганимизда, ҳисоблагич носоз ҳолатда эканлиғи аниқланди. Бунга сабаб авиа ёнилғида келган механик чуқиндилар бўлиши мумкин.

Хулоса: 700-45 SPA2AL русумли механик ҳисоблагич(Счетчик Авиакеросина 700-45 SPA2AL серийный номер 840384) нима сабабдан ишламаётганини факатгина мутахасис томонидан текширилгандан сунг аниқлаш мумкин. Юқоридагиларни инобатга олган мутахасис жалб қилиш зарурати мавжуд.

ЁММХ бошлиғи:

З.Т. Хайдаров

ЁММХ муҳандиси:

К. Фозилов

ЁММХ чилангари:

У. Лутфуллаев

